



Kreis AG Sargans
Ingenieur- und Vermessungsbüro

Fotodokumentation

Neubau EFH Musterweg 99,
Parz. Nr. 1000, 1234 Musterdorf

Aufnahme Rissprotokoll: 10.08.2025

EFH Musterweg 12, **(AUSZUG FOTOS RISSPROTOKOLL)**
Parz. Nr. 123, Assek. Nr. 1234



Sargans, den 12.08.2025

Name Grundeigentümer

.....

Name Protokollführer

.....

Projekt-Nr.: 999.99999



Foto 1: IMG_0001.JPG / Innen UG / Büro

Vertikalriss bei Übergang Türrahmen zu Wand (Materialwechsel). Ab OK Türrahmen Risslänge ca. 1.6m.




Foto 2: IMG_0002.JPG / Innen UG / Büro

Div. kleine Vertikalrisse an Wand zwischen Türrahmen und Kasten. (Haarrisse)



Foto 3: IMG_0003.JPG / Innen UG / Büro

Fortsetzung unten.



Foto 4: IMG_0007.JPG / Innen UG / Hobbyraum

Haarriss in Decke,.....



Foto 5: IMG_0006.JPG / Innen UG /
Hobbyraum

neben Lampe ob Esstisch.



Foto 6: IMG_0005.JPG / Innen UG /
Hobbyraum

Risslänge ca. 3m (ab westlicher Wand bis ca.
45cm vor östlicher Wand des Essbereichs.



Foto 7: IMG_0014.JPG / Innen EG / Garage

Diverse Haarrisse in Betonboden, bei Zugang zu
Garage.



Foto 8: IMG_0010.JPG / Innen OG / Zimmer Nordost

Horizontal- u. Diagonalriss rechts neben Zimmertüre.
Ca. 49cm über Laminatboden. Risslänge ca. 1.35m.,.....



Foto 9: IMG_00133.JPG / Innen OG / Zimmer Nordost

Rissbreite bis 0.25mm.




Foto 10: IMG_0004.JPG / Innen OG / Flur

Haarriss an Decke Treppenabgang, Risslänge ca. 1,10m.



Foto 11: IMG_0018.JPG / Aussen Fassade / Nord

Vertikalriss in Ecke bei Garagenanbau. Von Täferdecke,.....



Foto 12: IMG_0019.JPG / Aussen Fassade / Nord

bis Terrain reichend. Gegenüberliegende Seite des Risses in Garage.



Foto 13: IMG_0021.JPG / Aussen Fassade / Ost

Riss entlang Kupferblech Garagendach.



Foto 14: IMG_0462.JPG / Aussen Südwestseite / Vorplatz

Zustandsaufnahme (Teilansicht) - Risse und Senkungen beim Teerbelag sichtbar (siehe Detailfoto).



Foto 15: IMG_0460.JPG / Aussen Südwestseite / Vorplatz

Zustandsaufnahme (Detailansicht) - Risse und Senkungen beim Teerbelag sichtbar.